

Le décodeur DCC multifonctionnel pour servomoteurs et accessoires pour tous avec DCCNext

Auteur: Nico Teering

Traduction : Jean-Michel Bapt

Feyrier 2020

Version de Mardec : 6.0c

Version du document : 6.0FR - Février 2020

Informations: info@arcomora.com

www.arcomora.com/mardec

Table des matières

Introduction	5
Le décodeur	5
ArCoMoRa	5
Aperçu rapide des possibilités de MARDEC	6
De quoi avez-vous besoin ?	7
Le matériel	7
Option 1 : un Arduino UNO, ou un Arduino Mega2560 ou un Arduino Nano	7
DCC circuit	7
DCC/Power Shield	8
Option 2: le décodeur DCCNext	8
Important :	9
Utilisation de relais	9
Utilisation d'amplificateurs de puissance MOSFET	10
Logiciel	10
Evidement, un programme est également requis :	10
Ces quatre composants sont automatiquement installés sur votre PC pendant le processus d'installation	10
Consultez le manuel d'installation ci-dessous pour plus de détails	10
Exemples de connexions au décodeur DCCNext	11
Configuration de MARDEC	12
Les commandes	12
Les commandes générales	13
Commande <i> (Initialisation)</i>	13
Commande <p> (Port)</p>	13
Commande <a> (Adresse)	13
Commande <d> (Documentation)</d>	13
Commande <r> (Reset / Remise à zéro)</r>	14
Commande <e> (Exit / Exploitation)</e>	14
Retour au mode configuration	14
Important	14
Mode de configuration rapide	15
Les commandes destinées aux entrées (input)	16
Commandes <2> et <3> (seconde et troisième adresse)	16
Commande <a> (Adresse)	18
Commande <t> (Trigger / Déclencheur)</t>	18
Commande <r> (Reset / Réinitialisation)</r>	18
Commande <n> (Numéro / Note)</n>	18
Commande <d> (Documentation)</d>	18
Commande <i> (Inversion)</i>	18
Commande <entrée> ou <x></x></entrée>	18
Commande (Aide)	18

Commande <e> (Exit / Sortie)</e>	18
Pour tester les ports définis comme entrée	18
Les commandes destinées aux servomoteurs	19
Commande <-> (signe moins)	19
Commande <+> (signe plus)	19
Commande <9>	19
Commande <c> (Change)</c>	19
Commande <i> (Inversion)</i>	19
Commande (Speed / Vitesse)	19
Commande (Aide)	19
Commande <t> (Test)</t>	19
Commande <n> (Numéro / Note)</n>	20
Commande (Bouncing / Rebond)	20
Commande <a> (Adresse)	20
Commande <d> (Documentation)</d>	20
Commande <r> (Reset / Réinitialisation)</r>	20
Commande <entrée> ou <x></x></entrée>	20
Commande <e> (Exit / Sortie)</e>	20
Commande <f> (Frog point / Cœur d'aiguille)</f>	21
Les fonctions (= modes) dédiées aux accessoires	22
Les commandes destinées aux accessoires	25
Commande (Aide)	25
Commande <m> (Mode)</m>	25
Commande <r> (Reset / Réinitialisation)</r>	25
Commande <d> (Documentation)</d>	25
Commande <a> (Adresse)	25
Commande <n> (Numéro / Note)</n>	25
Commande <t> (Test)</t>	25
Commande <entrée> ou <x></x></entrée>	25
Commande <e> (Exit / Sortie)</e>	25
Commande <i> (Inversion)</i>	26
Divers	27
Démarrage	27
Installation et réglage des servomoteurs	27
Arrêt et sortie du programme Putty	27
Fichier de log	27
Documentation personnelle	27
Arduino Nano, Arduino Pro Mini et Arduino Mega2560	27
Configuration à partir du deuxième décodeur	28
Modifier le port COM	28
Il peut arriver qu'un port COM de Windows soit modifié lors de la connexion d'un Arduino	28
Avec l'outil 'Change COM port' vous pourrez facilement ajuster ce paramètre de port COM	28

Vous le trouverez également dans le menu Démarrer de Windows	28
Configuration de Putty Vous pouvez régler l'affichage de Putty comme suit :	28
Utilisation des modules relais	29
Exemples de configurations	30
Connexion d'une aiguille à deux solénoïdes à l'aide de deux transistors MOSFETS	30
Connexion d'une bande de LED RGB au moyen d'amplificateurs MOSFET	31
Connexion d'un servomoteur et d'un double relais à une aiguille	32
Connexion d'un passage à niveau	33
Notes de mise à jour, version 6	34

Introduction

Le programme MARDEC a été conçu pour automatiser votre réseau de façon simple et peu coûteuse. Le décodeur DCC est un décodeur DCC multifonctionnel basé sur un processeur Arduino.

Avec MARDEC, il est possible de gérer aussi bien des servomoteurs pour la motorisation des aiguilles que d'autres accessoires tels que des solénoïdes ou des LEDs.

Bien qu'utilisant un Arduino, MARDEC ne nécessite aucunement d'écrire une seule lettre de code. Mais, comme pour tout autre décodeur DCC, le MARDEC doit être configuré avant son utilisation. Cette configuration est souvent appelé de façon incorrecte « programmation ». Pour éviter cette confusion, il convient de réserver le vocable « programmation » au fait d'écrire le programme et d'utiliser le mot « configuration » lors de l'exécution du programme. Lors de cette configuration, les servomoteurs et autres accessoires seront configurés.

Le MARDEC fonctionne dans deux "états" différents.

En mode configuration, les servomoteurs et autres accessoires vont être configurés par l'intermédiaire de commandes à une seule lettre frappée au clavier. Dans ce mode, le programme MARDEC communique avec l'ordinateur via un câble USB.

Aucun signal DCC n'est nécessaire pour cette configuration.

Au moyen d'une commande spécifique (<E>), le MARDEC passe en mode exploitation.

Dans ce mode exploitation, les servomoteurs et autres accessoires sont obéissent au signal DCC. Le câble USB n'est plus nécessaire.

L'installation de la suite logicielle est très simple. Tous les logiciels nécessaires sont installés en une seule fois. Le téléchargement du programme vers le décodeur est également pratiquement entièrement automatisé.

Vous trouverez plus d'information à ce sujet dans le manuel d'installation.

Le décodeur

Pour réaliser le décodeur lui-même, vous avez trois options :

- Soit utiliser un Arduino UNO ou MEGA avec la carte fille (shield) DCC/Power Shield comme décrit sur www.arcomora.com/mardec
- Soit utiliser un Arduino NANO avec un circuit DCC fait maison.
- Soit utiliser un le décodeur DCCNext tel que décrit sur www.arcomora.com/dccnext.

La version 6 du programme MARDEC est conçue pour le **DCCNext** mais peut également être utilisée sur un Arduino avec la carte fille (shield) DCC/Power Shield.

ArCoMoRa

MARDEC fait partie du concept ArCoMoRa dont la signification est : **Ar**duino **Co**ntrolled **Mo**del **Ra**ilway. ARSIGDEC, un décodeur DCC de signaux, en fait également partie, tout comme ARLOCO, une interface de rétrosignalisation LocoNet®.

Plus d'information sur www.arcomora.com

Aperçu rapide des possibilités de MARDEC

MARDEC dispose des possibilités et options suivantes :

- Pilote jusqu'à 12 servomoteurs sans polarisation du cœur d'aiguille ou jusqu'à 8 servomoteurs avec polarisation du cœur d'aiguille. La polarisation s'effectue par un relais externe.
- Pilote les accessoires de 9 manières différentes, y compris pour le contrôle des solénoïdes doubles et les accessoires à commande analogique PWM (Pulse Width Modulation).
- Chaque port peut être configuré comme une entrée. Ceci permet de contrôler automatiquement un servomoteur ou un accessoire connecté sur un autre port.
- Configuration de manière interactive des servomoteurs et des accessoires via l'écran et le clavier. Ceci de manière totalement indépendante de la centrale DCC utilisée. Le logiciel Arduino n'est PAS nécessaire.
- Le début et la fin de fin de course de chaque servomoteur peuvent être réglés avec précision au degré près.
- Attribuez n'importe quelle adresse DCC (de 1 à 2000) à chaque servomoteur ou accessoire. Ces adresses ne sont pas nécessairement consécutives.
- Chaque servomoteur (au maximum 8) peut être couplé à un relais pour la polarisation des cœurs d'aiguille.
 Lorsque le servomoteur est en mouvement, le relais sera actionné à mi-course de la rotation du servomoteur.
- Chaque servomoteur (au maximum 5) peut être couplé à deux relais pour la polarisation des cœurs d'aiguille. Il en résulte une précision encore plus fiable du point de basculement.
- La vitesse de rotation de chaque servomoteur peut être personnalisée. Il est ainsi très facile d'utiliser les servomoteurs à d'autres fins que pour les moteurs d'aiguilles.
- Une fonction de test est disponible. Elle permet de simuler le basculement du signal DCC (0→1 et 1→0).
- Les rebonds des servos à la fin de leur rotation sont entièrement paramétrables.
- Chaque servomoteur peut avoir son fonctionnement inversé par rapport à son paramétrage initial afin de permettre d'adapter son fonctionnement à son installation physique sur le réseau.
- Une documentation intégrée permet d'afficher tous les paramètres mémorisés pour chaque port.
- Possibilité d'attribuer un code administratif à chaque servomoteur / accessoire / entrée.
- Possibilité de réinitialisation complète du module où tous les réglages sont effacés de la mémoire.
- La vitesse par défaut des servomoteurs est réglable (de 5 à 100 ms par degré de déplacement).
- Une fois en mode exploitation, retour en mode configuration en connectant le câble USB et en entrant simplement la commande "C".
- Possibilité de corriger le décalage d'adresse existant avec les centrales Roco (MM, z /Z21)
- Les réglages possibles pour les accessoires sont les suivants :
 - 1. Etat stable: dans ce mode, un port est en permanence haut ou bas en fonction de la commande.
 - 2. Etat stable double : mode identique à l'état stable simple, mais un deuxième port est mis à l'état inverse.
 - 3. **Clignotant simple :** Dans ce mode, un port va alternativement être à l'état haut (ON) et bas (OFF). La durée "ON" et la durée "OFF" peuvent être réglées séparément.
 - 4. **Double clignotement :** mode identique au clignotement simple, mais un deuxième port fonctionnera en mode inversé.
 - 5. **Un coup unique :** dans ce mode, un port sera à l'état haut pendant une courte période dont la durée est réglable lorsque la commande va de bas à haut. Ceci peut être utilisé pour commander un servomoteur ou un accessoire sur un autre port à la fin de l'impulsion.
 - 6. **Un double coup unique:** dans ce mode, un port changera momentanément d'état pour une durée réglable (« haut » si la commande passe de « bas » à « haut ») et un autre port changera momentanément d'état pour une durée également réglable si la commande passe de « haut » à « bas ». Ceci permet de commander des aiguilles à doubles solénoïdes.
 - 7. **Commande analogique PWM** (Pulse Width Modulation): dans ce mode, et pour une durée réglable individuellement, un port passe de 0 à un maximum réglable (255 au maximum) si la commande passe de bas à haut, puis revient à 0 dans un temps réglable individuellement si la commande passe de haut à bas.
 - 8. **Mode scintillement** : dans ce mode, vous pouvez créer un scintillement de la LED connectée. Avec des LEDs adaptées, vous pouvez, par exemple, simuler un feu ou une lampe de soudage.
 - 9. **Mode aléatoire** : ce mode vous permet d'alterner aléatoirement le fonctionnement d'un accessoire. Les temps de marche et d'arrêt sont déterminés de manière aléatoire entre deux limites réglables entre 20ms et 600 secondes. Vous pouvez également choisir des durées de fonctionnement et d'arrêt fixes.
- Une commande d'aide affiche toutes les commandes de configuration possibles.
- Une option de journal qui enregistrera toutes les actions de configuration.

Indépendant du BUS utilisée (LocoNet, S88 ou autres). Les commandes passent uniquement par le DCC.


De quoi avez-vous besoin?

Le matériel

Vous avez plusieurs options.

Option 1: un Arduino UNO, ou un Arduino Mega2560 ou un Arduino Nano

Un Arduino est un micro-ordinateur avec beaucoup de connexions. C'est ce qu'on appelle les ports. Celles-ci sont numérotées sur le circuit imprimé. Avec le programme MARDEC nous utilisons jusqu'à 16 de ces ports. Ces ports peuvent être utilisés directement pour commander des servomoteurs, des modules relais (voir ci-dessous) et des



Un port d'Arduino a une tension de sortie de 0 ou de 5 volts et peut supporter jusqu'à 40 mA. Pour les accessoires qui nécessitent plus de puissance (par exemple moteurs, solénoïdes d'électro-aimant et bandes de LED), un étage

LEDs (avec résistances).

d'amplification est nécessaire.
Pour les applications analogiques, il y a 4 ports à laquelle la tension peut être appliquée avec une largeur d'impulsion variable (PWM).
Sur la gauche, vous voyez la connexion USB.
L'Arduino est Alimenté par ce câble USB.
La connexion USB est nécessaire pour télécharger le programme dans l'Arduino. Il est également nécessaire pour communiquer avec l'ordinateur lors de la configuration.
Si aucun câble USB n'est connecté, une alimentation extérieure doit être connectée sur la prise Jack sur la droite. L'alimentation doit être comprise entre 7 et 16 Volt DC.

L'Arduino transformera lui-même la tension d'entrée en une tension stabilisée de 5 volts. Les deux sources d'alimentation peuvent être utilisées simultanément.


Sur l'Arduino nous voyons aussi quelques ports avec le texte « Power ». Ici nous trouvons deux ports 5 volts (sortie), deux connecteurs GND et un port Vin. A la place de la prise Jack, vous pouvez également utiliser le port « Vin ». Ne connectez pas une alimentation de 5V aux ports de sortie 5V.

DCC circuit

Deuxièmement, une petite quantité d'électronique est nécessaire pour que le signal DCC soit adapté à l'Arduino. Le composant 6N137 est un optocoupleur rapide qui transmet le signal DCC à l'Arduino. Les 5 volts nécessaires peuvent être récupérés directement sur un port 5V de l'Arduino.

Le port 6 de l'optocoupleur doit être connecté au port 2 de l'Arduino.

Ces composants supplémentaires peuvent être soudés sur une plaque de veroboard.



DCC/Power Shield

Une carte fille (shield) a été développée pour ce circuit, la carte DCC/Power Shield. L'Arduino peut être alimenté par cette carte.

Cette carte contient également une alimentation 5V (max. 1A) qui peut être utilisée pour des relais, des LEDs et

des servomoteurs entre autres choses.

Cependant, une alimentation externe est recommandée pour les servomoteurs et les relais.

Les pins de l'Arduino sont numérotés de 0 à 13 et de A0 à A5 mais sur la nouvelle carte fille, les ports correspondant sont numérotés de 1 à 16, contrairement à l'ancienne version de carte fille DCC qui utilisait les numéros de pins de l'Arduino (3 à 19).

Cette carte peut être commandée sur la page : www.arcomora.com/order-2

Si elle n'est pas en stock, le délai de livraison peut être de quelques semaines. Vous devez par ailleurs vous procurer un Arduino.

Option 2: le décodeur DCCNext

Le décodeur **DCCNext** est complètement nouveau.

Ce décodeur intègre un processeur Arduino (ATMEGA328P) avec une alimentation et un circuit DCC et est donc une combinaison d'un Arduino UNO et de la carte fille DCC.

Une interface USB séparée (CH340) assure la connexion avec le PC.



Ce décodeur peut être équipé de bornes à vis et de broches Dupont. Des servomoteurs peuvent être branchés directement sur ces broches.

A cet effet, Une connexion est prévue pour une alimentation externe de 5V.

La présence du signal DCC est signalée par une LED.

Ce qui suit dans ce manuel est basé sur les numéros de port du décodeur **DCCNext** ou de la nouvelle carte fille.

Pour plus d'informations : www.arcomora.com/dccnext

Ce décodeur DCCNext peut être commandé directement sur cette page :

www.arcomora.com/reservation







Important:

La version 4 du programme MARDEC peut également être utilisée avec le **DCCNext**. Les versions 5 et 6 du programme MARDEC peuvent également être utilisées avec la carte fille DCC/Power Shield. Mais, dans les deux cas, le tableau de conversion ci-dessous doit être utilisé :

Mardec 4	Mardec 5/6	Mardec 4	Mardec 5/6
pins	ports	pins(Mega)	ports
3	1	11	9
4	2	12	10
5	3	14(54)	11
6	4	15(55)	12
7	5	16(56)	13
8	6	17(57)	14
9	7	18(58)	15
10	8	19(59)	16

Les versions 5 et 6 du programme MARDEC utilisent une nouvelle structure de données pour mémoriser la configuration du décodeur.

La version 4 du programme MARDEC ne peut donc PAS être mise à jour vers les versions 5 ou 6.

Si vous remplacez Le programme MARDEC version 4 par la version 5 ou la version 6 sur un Arduino, vous devrez reconfigurer complètement le décodeur.

Il est recommandé de faire une capture d'écran de la configuration du décodeur avant d'installer la version 6 (ou la version 5) sur la version 4.

Utilisation de relais

Pour la polarisation des cœurs d'aiguilles ou pour tout autre application, n'importe quel relais peut être utilisé.

A cette fin, une broche Arduino est capable de commuter un relais au moyen d'un transistor de manière classique.

Les <u>modules relais</u> prêts à l'emploi sont peu chers et faciles à utiliser. Ils sont pilotables très simplement avec un Arduino.

Ils comprennent généralement deux circuits de relais indépendants dont l'activité est signalée par LED et un optocoupleur. Ils sont également disponibles en version 1, 4 ou 8 relais.

Ils peuvent être alimentés directement à partir de l'Arduino mais il est fortement recommandé d'utiliser une alimentation externe de 5V à cet usage.



Ils sont également disponibles en version 12 volts. L'un des avantages est un courant de bobine un peu plus faible. Voir aussi page 25 pour en savoir plus.

Utilisation d'amplificateurs de puissance MOSFET

Les moteurs à solénoïde ainsi que les bandes de LEDs nécessitent l'emploi d'amplificateurs MOSFET.

Ces amplificateurs peuvent également être utilisés en PWM (variation de largeur d'impulsion). Vous voyez ici un module prêt à l'emploi mais vous pouvez le fabriquer vous-même en utilisant un morceau de veroboard.

Les types de MOSFET appropriés sont le FQP30N06L et le RFP30N06LE. Le 'L' signifie 'niveau logique'. Cela veut dire que le MOSFET est entièrement passant avec une tension de commande de 5V et n'a pratiquement plus de résistance.



Logiciel

Evidement, un programme est également requis :

- 1. Pendant l'installation de l'application, le programme MARDEC est installé sur votre PC sous forme d'un fichier binaire précompilé : MARDEC.hex
- 2. Ensuite, il faudra télécharger le programme MARDEC dans l'Arduino. Ceci sera fait en transférant le programme de votre PC vers l'Arduino par l'intermédiaire du câble USB. Ce téléchargement est réalisé automatiquement en utilisant le raccourci créé à cet effet sur le bureau.
- 3. Un émulateur de terminal indépendant (Putty.exe) est utilisé pour les communications avec MARDEC. Ce programme sera également lancé à l'aide d'un raccourci créé sur votre bureau. Cet émulateur permet d'avoir une sortie écran pour le programme en cours d'exécution dans l'Arduino et également d'envoyer des données de votre clavier vers le programme MARDEC.
- 4. Enfin, des drivers sont requis. Si vous avez déjà installé sur votre PC l'IDE Arduino (Environnement intégré de développement), ces drivers sont probablement déjà installés. Rappel : pour le clone chinois de l'Arduino, il est en général nécessaire d'installer le driver spécial CH340.


Ces quatre composants sont automatiquement installés sur votre PC pendant le processus d'installation.

Cliquez et c'est parti!

Consultez le manuel d'installation ci-dessous pour plus de détails.

TÉLÉCHARGEZ ICI LES LOGICIELS ARCOMORA

Exemples de connexions au décodeur DCCNext



Configuration de MARDEC

Si l'installation du logiciel s'est déroulée correctement et que le décodeur **DCCNext** est connecté, le processus de configuration peut commencer.

Pour ce faire, cliquez sur le raccourci "Configure Mardec".

Si c'est la toute première installation d'un module Arduino, les pilotes nécessaires à la communication USB seront installés, suivis par le téléchargement dans le module du programme Mardec et le lancement du programme Putty. Putty est un émulateur de terminal qui est utilisé pour la communication entre le module Arduino et votre PC. (Voir aussi le manuel d'installation).

Mardec utilise deux modes différents : le mode configuration et le mode fonctionnement. Par défaut, au premier démarrage, il sera en mode configuration. Ensuite, la communication avec le module démarre immédiatement. (Voir aussi les instructions d'installation)

Veuillez noter:


- Chaque entrée numérique doit être suivie par un appui sur la touche <Entrée>.
- Seules les commandes à un seul caractère ne nécessite pas d'être suivies par la touche <Entrée>.
- Pour la plupart des commandes, la valeur mémorisée (indiquée entre parenthèses) n'est pas modifiée par le simple appui de la touche <Entrée>.
- En mode configuration, la LED de statut sur la carte fille (shield) DCC/Power Shield ou sur le **DCCNext** est toujours allumée.
- En mode de fonctionnement, ce voyant est éteint.
- Appuyez sur la touche < Numlock/Verr Num > du pavé numérique.
- Vous pouvez utiliser indifféremment les minuscules ou les majuscules pour les commandes.
- Utilisez UNIQUEMENT la touche <Retour arrière> pour corriger une entrée.

La première fois que vous démarrez le programme MARDEC, ou après une réinitialisation complète (avec la commande <R>), certains paramètres généraux de configuration vous seront d'abord demandé. Ces paramètres généraux pourront ultérieurement être modifiés avec la commande <I> (voir plus loin dans ce manuel). Une vue d'ensemble de la configuration mémorisée s'affiche automatiquement à chaque démarrage. A partir de cet instant, une commande être saisie.

Les commandes

Il y a quatre types de commandes :

- Les commandes générales ;
- Les commandes relatives aux **servomoteurs** permettant de configurer ceux-ci ;
- Les commandes relatives aux autres **accessoires** permettant de configurer ceux-ci ;
- Les commandes relatives aux **entrées** permettant de configurer celles-ci.



Le processus de configuration utilise donc quatre types de commandes (C1, C2, C3 et C4).

En saisissant un ? (point d'interrogation), une vue d'ensemble des commandes disponibles en fonction du type de commandes actuellement en cours s'affichera.

Chaque commande se compose d'une seule lettre et n'a pas besoin d'être suivie de l'appui sur <Entrée>. Les lettres utilisées pour les commandes sont basées sur la description anglaise de la fonction de chacune de celles-ci.

Un servomoteur, un accessoire ou une commande d'entrée ne pourront être configurés que si un port est préalablement sélectionné.

Certaines commandes générales peuvent également être utilisées dans les commandes de servomoteur, d'accessoire ou d'entrée.

Au démarrage du mode de configuration, vous ne pouvez saisir que des commandes générales. La commande la plus importante est la commande <P> (pour **P**ort). Elle vous permet de sélectionner un port afin de la définir ou de le modifier.

Les commandes générales

Commande <I> (Initialisation)

Avec la commande <I> les paramètres initiaux sont réinitialisés.

- Numéro (number) de MARDEC.

Ce numéro identifiera ce décodeur.

- Utilisez-vous une centrale **Roco Multimaus**, ou **z21**, ou **Z21** ?

Si c'est le cas, MARDEC corrigera automatiquement les adresses (par défaut : **N**on).

REMARQUE: concernant la z21, veuillez désactiver la fonction de communication Railcom/Rail!

- Réglage par défaut de la vitesse de rotation des servomoteurs. Cette vitesse sera utilisée pour chaque nouveau servomoteur.
- Normalement, un servomoteur est
- "déconnecté" (= **detached**) de l'Arduino après avoir terminé son déplacement. Ceci évite

```
MARDEC, the Multifunctional ARduino dcc DECoder UNO version 6.0

Mardec starting, please wait

Enter number for this MARDEC Enter value from 1 to 100: 1
This is MARDEC #1

Do you use a ROCO MultiMaus or z/Z21 Y/N [N] ? Address offset: No

Default rotation speed for all servo's Enter value from 5 to 100 (25): Default speed set to 25 ms/degree

Detach servo at end of rotation Y/N [Y] ? Servo's are detached at end of rotation

Startup mode: 1=Last (def.),2=Configuration,3=Normal Enter value from 1 to 3 (1): Startup mode: Last
```

tout phénomène de "tremblement" et permet au servomoteur de tourner si une force externe lui est appliquée. Si cet éventuel déplacement pose problème, vous pouvez définir le servomoteur comme restant "connecté" (=attached). Mardec corrigera alors immédiatement tout écart de position.

- Sélection du mode à la mise sous tension (startup mode) : 1 (Last) = mode en fonction au moment de la dernière mise hors tension, 2 = démarrage en mode configuration, 3 (Normal) = démarrage en mode exploitation.

Commande <P> (Port)

Avec la commande <P>, un numéro de port vous sera demandé.

Ci ce port n'est pas déjà défini, vous devrez d'abord renseigner son adresse DCC ainsi que sa fonction principale (servomoteur, accessoire ou entrée). Si ce port est déjà défini, sa configuration actuelle sera affichée et le mode de configuration basculera dans le mode correspondant.

```
Enter command (P/A/D/E/I/R/?): P

Select port number.
Enter value from 1 to 16: 1
Port is undefined. First enter DCC address

Set DCC address for port 1
Enter value from 1 to 2000: 1
DCC Address set to 1

Select port type: Accessory(A), Servo(S) or Input(I):
```

Vous pouvez utiliser les port numérotés de 1 à 16.

Un accessoire nécéssitant l'utilisation du mode analogique PWM (modes 7 et 8) ne peuvent être connecté qu'aux ports 1, 3, 4 et 9 pour un UNO ou pour le DCCNext, et qu'aux ports 1 à 8 pour un MEGA (limitations liées aux Arduino).

En fonction du choix du type d'accessoire connecté, Mardec proposera alors les commandes corespondantes.

Commande <A> (Adresse)

Si un port est déjà configuré, vous pouvez directement saisir son adresse DCC. Mardec trouvera alors le port correspondant.

```
Enter command (P/A/D/E/I/R/?): a
Enter DCC address
Enter value from 1 to 2000: 22
DCC 22, Acc.type 1 (S. Steady), , Not Inv.
Enter command for Accessory on A22/P2
M/I/R/T/A/D/N/enter/?:
```

Commande <D> (Documentation)

La commande <D> affiche l'aperçu de la configuration de chaque port. Faites-en une capture d'écran et enregistrez-la sur votre ordinateur ou imprimez-la directement. Ceci vous permettra d'avoir en permanence l'aperçu de l'ensemble de la configuration du décodeur.

Commande <R> (Reset / Remise à zéro)

La commande R efface tous les réglages de la mémoire de l'Arduino. Une confirmation vous sera demandée deux fois. Après une réinitialisation, l'écran est effacé et la séquence de paramétrage initial du décodeur démarre immédiatement

```
Enter command (P/A/D/E/I/R/?): R
Clear all settings? Y/N [N]: Y
ABSOLUTELY sure? Y/N [N]:
```

Commande <E> (Exit / Exploitation)

Avec la commande <E>, le mode exploitation démarre.

Les accessoires connectés au décodeur répondent maintenant au signal DCC venant de votre centrale, le câble

fermer le programme Putty.
La LED de statut est maintenant éteinte.
Elle réagira lorsqu'un ordre DCC
concernera le décodeur (rôle dévolu à la
LED rouge pour le décodeur DCCNext).
Si vous laissez le programme Putty
ouvert avec le câble USB connecté, vous
pourrez voir à l'écran les actions
effectuées quand une instruction DCC
arrive au décodeur, ce qui vous permet

USB n'est plus nécessaire et vous pouvez

```
MARDEC, the Multifunctional ARduino dcc DECoder
UNO version 6.0

Mardec starting, please wait

Normal mode of MARDEC #1
To configuration: connect USB and press 'C' or 'P'

Accessory on Al2/P4 is turned off
Servo on Al/P1 set to 126 degrees

Mardec started
```

NOTE : La commande <E> peut également être entrée pendant la configuration d'un port. Les réglages effectués seront alors immédiatement enregistrés et le mode exploitation sera lancé.

Retour au mode configuration

de contrôler le bon fonctionnement.

Pour revenir au mode configuration, rebranchez le câble USB et lancez ensuite le programme de configuration à l'aide du raccourci "*Configure Mardec*".

Le décodeur redémarre comme le montre les 3 clignotements courts de la LED de statut, puis celle-ci reste éteinte. Appuyez ensuite sur la touche <C> de votre clavier. Le programme MARDEC démarre alors en mode configuration et la LED de statut est allumée de nouveau en permanence.

Vous pouvez également utiliser la touche <P>. Le mode de configuration va alors démarrer directement avec la commande <P>, sans passer par le menu, et un numéro de port vous sera alors demandé.

C'est ce qu'on appelle le Quick-Config mode (mode de configuration rapide).

Important

Après chaque commande DCC reçue, le nouvel état de chaque servomoteur ou accessoire est sauvegardé immédiatement dans la mémoire du décodeur. Lorsque le décodeur est mis sous tension, les états mémorisés sont lus et il actionne éventuellement les servomoteurs et accessoires pour les repositionner tels qu'ils étaient au moment de la mise hors tension.

Il peut arriver qu'un servomoteur ait un mouvement parasite lors de la mise sous tension.

Comme le décodeur, avec un léger décalage, réinitialise les servomoteurs à leur dernière position mémorisée, une éventuelle 'discordance de positionnement' au démarrage sera rectifiée par le décodeur. Pour palier à ces mouvements parasites, l'emploi d'une bonne alimentation électrique est conseillé ainsi que des servomoteurs numériques de haute qualité (TG9d, HXT900, ES9051).

Si nécessaire, un noyau de ferrite à proximité du servomoteur peut également être utile. Enfin, une résistance de 4k7 entre le signal et le 5V peut également aider.

.

Mode de configuration rapide

En mode configuration:

Enter command (P/A/D/E/I/R/?): p Port

Select port number.

Enter value from 1 to 16: 6

DCC 55, Acc.type 3 (S. Flashing), , Not Inv., Time(ms) 200/300

Enter command for Accessory on A55/P6

M/I/R/T/A/D/N/E/enter/?: m

Modifier

Légende :

Avec le mode de configuration rapide, il est possible de modifier rapidement le paramétrage d'un port. Une fois en mode configuration, après avoir entré la commande <P> il vous demandé le numéro du port. Une fois les modifications faites, il n'est pas nécessaire de sauvegarder les paramètres avec la touche <Entrée>,la commande <E> (Exit/Sortie) peut être saisie directement.

Texte en noir : texte affiché par Mardec : Select port number

Texte en rouge gras : ce qui est saisi au clavier : 200

Texte en bleu : rappel de la valeur saisie : DCC Address set to 1

Select mode for this accessory 0=Help. Enter value from 0 to 9 (3):

Mode set to Single Flashing

Enter 'On' time in millisec.

Enter value from 5 to 30000 (200):

'On' time set to 200 msec.

Enter 'Off' time in millisec.

Enter value from 5 to 30000 (300): 400

'Off' time set to 400 msec.

Modification de la durée du 'OFF'

Texte en italique : explications

Enter command for Accessory on A55/P6

M/I/R/T/A/D/N/E/enter/?: e

Commande <E> Sortie directe du mode configuration

Port settings are saved Configuration sauvegardée

MARDEC, the Multifunctional ARduino dcc DECoder

UNO version 6.0b

Démarrage du mode exploitation

Mardec starting, please wait

Normal mode of MARDEC #1

To configuration: connect USB and press 'C' or 'P'

Accessory on A12/P4 is turned off Accessory on A55/P6 stopped flashing Servo on A1/P1 set to 126 degrees

Mardec started

P Avec la touche <P>,

démarrage du mode configuration...

MARDEC, the Multifunctional ARduino dcc DECoder

UNO version 6.0b

Mardec starting, please wait

Configuration mode of MARDEC #1

....

Mardec started

Select port number. ...et lancement automatique de la commande <P> (pour port)

Enter value from 1 to 16: 6

DCC 55, Acc.type 3 (S. Flashing), , Not Inv., Time(ms) 200/400

Enter command for Accessory on A55/P6 M/I/R/T/A/D/N/E/enter/?:

Les commandes destinées aux entrées (input)

Avec un port configuré comme entrée, vous pouvez simuler une commande DCC destinée à un servomoteur ou à un accessoire qui a la **même adresse** que le port d'entrée.

Exemple:

Sur le port 12, une LED clignotante est configurée avec l'adresse DCC 34.

Sur le port 5, une entrée est configurée avec l'adresse DCC 34.

Par défaut, MARDEC maintient à l'état HAUT (5V) un port d'entrée. Si cet état passe à BAS par l'action d'un dispositif quelconque (interrupteur ou détecteur d'occupation par exemple), MARDEC interprète alors ceci comme un signal DCC destiné à l'adresse 34 et la LED clignotante sur le port 12 vas s'éteindre (ou commencer à clignoter). De la même façon, si c'est un servomoteur qui a l'adresse 34, il se mettra en mouvement.

Une entrée peut être activée de trois façons :

- 1. Quand elle passe à l'état BAS. Rien ne se passera ensuite quand l'entrée repassera à l'état HAUT. (type **D**own);
- 2. Quand elle passe à l'état HAUT. Rien ne se passera ensuite quand l'entrée repassera à l'état BAS. (type Up);
- 3. Quand elle passe à l'état BAS ou à l'état HAUT. L'accessoire ou le servomoteur "suivra " le signal d'entrée comme s'il était contrôlé par le DCC. (type **B**oth).

Avec cette option, un aiguillage peut être commandé par l'intermédiaire d'un interrupteur par exemple.

Avec les options 1 et 2, une entrée agit comme un interrupteur momentané. Avec l'option 3, une entrée agit comme un inverseur, c'est-à-dire comme une commande DCC.

La méthode d'activation doit être précisée lors de la configuration du port.

Un port configuré comme entrée peut être piloté de différentes manières. Par exemple, par un ILS qui commutera à la masse ou par un détecteur d'occupation qui passera au niveau BAS lorsqu'un train est détecté (Okkie). Une barrière infrarouge ou un simple interrupteur peuvent également être utilisés.

```
Enter command (P/A/D/E/I/R/?): P

Select port number.
Enter value from 1 to 16: 2
Port is undefined. First enter DCC address

Set DCC address for port 2
Enter value from 1 to 2000: 2
DCC Address set to 2

Select port type: Accessory(A), Servo(S) or Input(I): I

Port 2 set as Input port.

Select trigger moment Up(U), Down(D) or Both(B): B
Trigger set to type Both

Enter command for Input on A2/P2
T/2/3/enter/A/N/D/?:
```

Bien entendu, ce qui est affecté à l'adresse 34 peut également être commandé à partir d'un vrai signal DCC. Une différence importante cependant, est que, s'il ne se passe rien pour les options 1 ou 2 sur un port configuré comme entrée s'il revient au niveau BAS ou HAUT, un changement d'état DCC inversera lui l'état du dispositif. Avec l'option 3 (changement d'état), une entrée fonctionne de la même manière que le signal DCC.

ATTENTION:

Gardez à l'esprit que si vous mettez en route un accessoire à partir de la centrale numérique ou de l'ordinateur et que vous l'éteignez à l'aide d'un dispositif autre, la centrale numérique ou l'ordinateur "penseront " que l'accessoire est toujours en fonction. Tenter de l'éteindre au moyen d'un ordre DCC n'aura aucun effet.

Commandes <2> et <3> (seconde et troisième adresse)

Une seconde et une troisième adresses peuvent être attribuées à un port configuré comme entrée à l'aide des commandes <2> et <3>. Ensuite, lors de l'activation de ce port, les accessoires ou servomoteurs configurés avec la seconde et la troisième adresse seront aux aussi activés.

Pour les secondes et troisièmes adresses vous pouvez spécifier un retard jusqu'à 25 secondes par pas de 0,1 seconde. Les accessoires ou servomoteurs configurés avec la seconde et la troisième adresse ne seront alors activés qu'une fois écoulé leur temps de retard respectif. Le décompte des deux retards commence au moment de l'activation du port concerné.

Toutes les adresses doivent bien sûr être configurées sur le même décodeur.

Si vous ne voulez que des actions 'retardées', vous pouvez attribuer une adresse fictive au port d'entrée. Il y aura donc un port inutilisé qui sera configuré avec cette adresse. Vous pouvez aussi donner l'adresse d'un autre port comme seconde et troisième adresse. Ceci vous permet de lancer toute une série d'actions.

```
pecify port number
nter value from 1 to 16: 5
ort is undefined. Specify DCC address
 Set DCC address for port 5
Enter value from 1 to 2000: 236
Address in use for servo/accessory on A236/P1
Is that OK ? (Y/N, N=default): Y
DCC Address set to 236
Specify Accessory(1), Servo(2) or Input(3)
Enter value from 1 to 3: 3
Port 5 set as Input port.
 Specify Type for Input on A236/P5
L=Level, U=Up, D=Down: L
Input set to type Level
   pecify action for Input on A236/P5/N/?/D/T/2/3/enter: 2
pecify Second control address.
nter value from 1 to 2000: 120
pecify delay time in 0.1 seconds.
nter value from 0 to 250: 20
Address 120 set as Second control address with a delay of 2.0 sec.
  pecify action for Input on A236/P5
/N/?/D/T/2/3/enter: 3
pecify Third control address.
nter value from 1 to 2000: 45
pecify delay time in 0.1 seconds.
nter value from 0 to 250: 50
 Specify action for Input on A236/P5
N/N/?/D/T/2/3/enter:
Port settings are saved!
 Specify action (P/A/R/T/D/E/I/?): D
 Default servo rotation speed: 25 ms/degree Address offset: No Servo's are detached at end of rotation Startup mode: Last
```

Dans cet exemple, voici ce qui se produit si le port 5 (configuré comme entrée) change de niveau :

- L'accessoire sur le port 1 change d'état car le port 1 a la même adresse que le port 5.
- Le servomoteur sur le port 2 démarre car le port 2 a la même adresse que le port 5.
- Après 2 secondes, l'accessoire sur le port 3 change d'état car le port 3 a la même adresse que la deuxième adresse du port 5.
- Après 5 secondes, le servomoteur démarre sur le port 4 car le port 4 a la même adresse que la troisième. adresse du port 5.

Si l'adresse DCC 236 est commandée :

- L'accessoire sur le port 1 change d'état.
- Le servomoteur du port 2 démarre puis s'arrête.

Si l'adresse DCC 120 est commandée : l'accessoire sur le port 3 change d'état.

Si l'adresse DCC 45 est commandée : le servomoteur sur le port 4 démarre.

Commande <A> (Adresse)

La commande <A> permet de définir l'adresse du port. Si cette adresse est déjà utilisée, un message vous en avertira. En confirmant votre choix, vous pourrez contrôler plusieurs accessoires ou servomoteurs avec une seule adresse.

```
Select port number.
Enter value from 1 to 16: 1
DCC 1, Input , Trigger: B, Second addr/delay: none, Third addr/delay: none
Enter command for Input on A1/P1
T/2/3/enter/A/N/D/? : a
Set DCC address for port 1
Enter value from 1 to 2000: 5
DCC Address set to 5
```

Commande <T> (Trigger / Déclencheur)

Avec la commande <T>, et pour un port défini comme entrée, vous pouvez changer son type de déclenchement.

```
Enter command for Input on A5/P1
T/2/3/enter/A/N/D/? : T
Select trigger moment Up(U), Down(D) or Both(B): D
Trigger set to type Down-Pulse
```

nter command for Accessory on A1/P1 /I/R/T/A/D/N/enter/?: r

Port settings are saved!

Enter command (P/A/D/E/I/R/?):

you want to reset port 1? Y/N [N]: yrt 1 is now reset

Commande <R> (Reset / Réinitialisation)

Avec la commande <R> vous pouvez réinitialiser le port. Ensuite, le port pourra être reconfiguré.

Commande <N> (Numéro / Note)

La commande <N> vous permet d'assigner (sur 4 caractères) un repère administratif au port.

Cette assignation n'est nullement obligatoire et n'aura aucune influence sur le paramétrage.

Commande <D> (Documentation)

La commande <D> affiche une vue d'ensemble de tous les paramètres.

Commande <I> (Inversion)

Avec la commande <I>, l'entrée est inversée. Un signal haut arrivant sur l'entrée est alors traité comme un signal bas et vice versa.

Commande <Fntrée> ou <X>

La frappe de la touche <Entrée> ou de la touche <X> permet d'enregistrer les paramètres du port et de revenir aux commandes générales. Un autre port pourra alors être sélectionné.

Commande <?> (Aide)

La commande < ?> affiche une aide sur les différentes commandes possibles pour les ports définis comme entrée.

Commande <E> (Exit / Sortie)

Avec la commande <E>, les changements de paramètres des ports sont enregistrés et vous sortez directement du mode configuration.

Il n'est pas nécessaire alors de terminer préalablement la configuration du port avec <Entrée> ou <X>.

Pour tester les ports définis comme entrée

Il n'y a pas de test spécifique pour les ports définis comme entrée. Néanmoins, vous pouvez les tester en sortant du mode configuration à l'aide de la commande <E>. Puis, en connectant à l'aide d'un câble un port défini comme entrée à un des ports de masse (GND), vous pourrez vérifier que le servomoteur ou l'accessoires lié à cette entrée répond correctement.

Les commandes destinées aux servomoteurs

Voici à quoi ressemble la boite de dialogue concernant la configuration d'un servomoteur :

Un nouveau port configuré pour un servomoteur est réglé par défaut avec des angles de 75° pour le niveau bas et de 105° pour le niveau haut. Un port de servomoteur précédemment paramétré n'est pas affecté par ces valeurs par défaut et conserve les angles haut et bas antérieurement définis. Dans les deux cas, le servomoteur est initialisé en position basse.

Commande <-> (signe moins)

La commande <-> diminue l'angle du niveau bas de 1°.L'angle du niveau haut doit être supérieur de 5° au minimum à l'angle du niveau bas.

Commande <+> (signe plus)

La commande <+> augmente l'angle du niveau haut de 1°.L'angle du niveau bas doit être inférieur de 5° au minimum à l'angle du niveau haut.

Commande <9>

La commande <9> positionne le servomoteur à 90°. Cette commande positionne le servomoteur à micourse permettant ainsi de régler la tringlerie. Faites ce réglage avant d'installer le servomoteur à son emplacement définitif.

Commande <C> (Change)

La commande <C> permet d'inverser la position du servomoteur entre ses angles extrêmes. Vous pourrez ainsi régler précisément les angles bas et haut en utilisant les touches – et + puis tester directement en en entrant la commande <C> plusieurs fois.

Commande <I> (Inversion)

En fonction de la façon dont le servomoteur est installé sous le réseau, ses positions basse et haute peuventêtre inversées par rapport à la position réelle de l'aiguille.

La commande <I> vous permet d'inverser directement la direction de rotation du servomoteur.

Commande (Speed / Vitesse)

Avec la commande <S> vous pouvez régler précisément la vitesse du servomoteur entre 5 ms (rapide) et 100 ms (lent) par degré de rotation. La valeur par défaut est de 25 ms, valeur par défaut qui peut être paramétrée avec la commande générale <S>.

Commande <?> (Aide)

La commande < ?> affiche une aide sur les différentes commandes possibles pour les servomoteurs.

Commande <T> (Test)

La commande <T> est similaire à la commande <C>.

Cependant, le changement de position du servomoteur se fait en atteignant rapidement et directement les positions extrêmes définies. En complément, l'ordre DCC simulé (0 ou 1) est affiché.

```
mardec on port COM33
 Enter command (P/A/D/E/I/R/?): p
 Enter value from 1 to 16: 8
Port is undefined. Enter DCC address (0=cancel)
Set DCC address for port 8
Enter value from 0 to 2000: 23
DCC Address set to 23
  elect port type(enter=cancel)
ccessory(A), Input(I) or Servo(S): S
Port 8 set as Servo port.
Servo on A23/P8 set to 75 degrees
Enter command for Servo on A23/P8
+/-/9/C/F/I/B/S/T/R/A/D/N/enter/E/?:
Servo on A23/P8 set to 74 degrees
 Enter command for Servo on A23/P8
+/-/9/C/F/1/B/S/I/R/A/D/N/enter/E/?
Servo on A23/P8 set to 105 degrees
Enter command for Servo on A23/P8
+/-/9/C/F/I/B/S/T/R/A/D/N/enter/E/?
Servo on A23/P8 set to 106 degrees
 Enter command for Servo on A23/P8
+/-/9/C/F/I/B/S/T/R/A/D/N/enter/E/?: N
 Enter administrative note: Wi12
Administrative note set to Wi12
 Enter command for Servo on A23/P8
+/-/9/C/F/I/B/S/T/R/A/D/N/enter/E/?: S
Set speed for servo on A23/P8
Enter value from 5 to 100 (25): 30
Speed set to 30 ms/step
 Enter command for Servo on A23/P8
+/-/9/C/F/I/B/S/T/R/A/D/N/enter/E/?:
Port settings are saved!
Enter command (P/A/D/E/I/R/?):
```

Commande <N> (Numéro / Note)

Vous avez probablement attribué un code aux aiguillages et aux accessoires de votre réseau.

La commande <N> vous permet dans le même esprit d'assigner sur 4 caractères un code (ou repère administratif) à chaque port.

Cette assignation qui n'a aucune signification technique n'est nullement obligatoire, elle n'aura donc aucune influence sur le paramétrage.

Commande (Bouncing / Rebond)

Avec la commande , vous pouvez paramétrer jusqu'à 4 rebonds du bras du servomoteur lorsqu'il arrive en fin de course. Ceci permet de rendre très réaliste les mouvement des barrières manuelles d'un passage à niveau par exemple.

Les angles de rebond peuvent être réglés de 1 à 9 degrés et sont saisis sous forme d'un nombre de 1 à 4 chiffres.

Exemple n°1: paramétrer une valeur de rebond de **7531** signifie que le servomoteur va rebondir **4 fois**: il rebondit d'abord de **7** degrés, puis retourne la position finale. Puis le servomoteur rebondit de **5** degrés et retourne ensuite à la position finale. Puis le servomoteur rebondit de **3** degrés et retourne ensuite à

Enter command for Servo on A1/P1 +/-/9/C/F/I/B/S/A/D/N/enter/?: B Set bounce angles for Low angle Enter value from 0 to 9999: 7531 Set bounce angles for High angle Enter value from 0 to 9999: 42 Bounce angles set to (L-H) 7531-42

la position finale. Enfin, le servomoteur rebondit de 1 degré, puis retourne la position finale.

Exemple n°2 : Avec une valeur de **42**, le servomoteur va rebondir **2 fois** : il va d'abord rebondir de **4** degrés, puis de **2** degrés avant de s'arrêter.

Les angles de rebond sont réglables séparément pour les deux positions finales d'un servomoteur!

Commande <A> (Adresse)

La commande <A> permet de définir l'adresse du port. Si cette adresse est déjà utilisée, un message vous en avertira. En confirmant votre choix, vous pourrez contrôler plusieurs accessoires ou servomoteurs avec une seule adresse.

Commande <D> (Documentation)

La commande <D> affiche une vue d'ensemble de tous les paramètres.

Commande <R> (Reset / Réinitialisation)

Avec la commande <R> vous pouvez réinitialiser le port. Ensuite, le port pourra être reconfiguré.

Commande <Entrée> ou <X>

La frappe de la touche <Entrée> ou de la touche <X> permet d'enregistrer les paramètres du servomoteur et de revenir aux commandes générales. Un autre port pourra alors être sélectionné.

```
Enter command for Accessory on A1/P1
M/I/R/T/A/D/N/enter/?: r

Do you want to reset port 1? Y/N [N]: y
Port 1 is now reset

Port settings are saved!

Enter command (P/A/D/E/I/R/?):
```

Commande <E> (Exit / Sortie)

Avec la commande <E>, les modifications de paramètres des ports sont enregistrés et vous sortez directement du mode configuration.

Il n'est pas nécessaire alors de terminer préalablement la configuration du port avec <Entrée> ou <X>.

Commande <F> (Frog point / Cœur d'aiguille)

Avec la commande <F> vous indiquez au programme que vous désirez utiliser au moins un relais pour la

polarisation du cœur d'aiguille.

Entrez ensuite <1> ou <2> selon le nombre de relais que vous voulez utiliser. (Voir ci-contre).

Le programme va ensuite vous demander sur quel port vous souhaitez connecter le premier (et éventuellement le second) relais.

Si un cœur d'aiguille est déjà

```
Enter command (P/A/D/E/I/R/?): p

Select port number.
Enter value from 1 to 16: 4

DCC 43, Servo , Angles 75/105, Not Inv., Speed 25, Frog port no, Bounce (L/H): 0/0

Angle set to LOW: 75

Enter command for Servo on A43/P4
+/-/9/C/F/I/B/S/A/D/N/enter/?: F

How many relays? Enter value from 0 to 2: 2

Set Frog port. Enter value from 1 to 16: 8

Port 8 set as first frog port

Set second Frog port. Enter value from 1 to 16: 9

Port 9 set as second frog port

Enter command for Servo on A43/P4
+/-/9/C/F/I/B/S/A/D/N/enter/?: []
```

assigné sur ce port, le programme vous demande si vous voulez le supprimer ou en inverser le fonctionnement (voir ci-dessous).

Le relais sera activé exactement à mi-course du servomoteur afin de permettre un changement de polarité sans risque. Le relais sera activé lorsque le servomoteur sera en mouvement vers son point haut et sera désactivé lors de son mouvement vers le point bas. Comme le servomoteur dispose d'une option d'inversion (commande <I>), vous pouvez régler la position de l'aiguille et sa polarisation du cœur d'aiguille de façon entièrement logicielle.

Si la commande <F> concerne un port pour lequel un relais est déjà assigné, le programme vous demandera si vous voulez le supprimer (<R>) ou si vous voulez inverser le fonctionnement du premier relais (<1>) ou du second (<2>).

Specify action for Servo on A32/P4 A/N/9/+/-/C/F/D/T/S/I/?/enter: F Remove frogpoint or Toggle Port relay inversion? R/1/2: 1 First Relay inverted


Pour plus de sécurité, vous pouvez utiliser deux relais. Ces deux relais travailleront de la manière suivante :

Le second relais est alors utilisé pour isoler complètement le cœur d'aiguille pendant toute la rotation.

Certains relais sont activés par un passage au niveau bas (0 V) et non par un passage au niveau haut (5 V). Avec la commande <I> (Inversion), vous pourrez être sûrs que le relais ne sera activé qu'à mi-course du servomoteur.

Le module de relais décrit à la page 7 est un relais actif au niveau bas - voir aussi la page 27.
Par défaut, les relais sont paramétrés sans inversion.
Avec la commande <F>, vous pouvez inverser les relais.

PRÉCISION: Bien entendu, vous pouvez connecter autre chose qu'un relais sur le port dédié à la polarisation du cœur d'aiguille, par exemple faire fonctionner un clignotant ou un voyant lumineux qui



indique la position de l'aiguille. Vous pouvez également utiliser le relais pour commuter autre chose qu'un cœur d'aiguille. Pour résumer, le port dédié au cœur d'aiguille est simplement un port qui devient haut ou bas simultanément au basculement de l'aiguille.

Les fonctions dédiées aux accessoires (= modes)

Les données du signal DCC n'ont que deux valeurs possibles (0/1, on/off, bas/haut, droit/dévié, rouge/vert). Le programme MARDEC peut réaliser différentes actions à partir de ces simples valeurs.

Les actions 'doubles' présentées plus bas (2, 4 et 6) nécessitent l'usage d'un deuxième port, deuxième port qui est alors appelé port jumelé. Vous avez le choix d'assigner le port jumelé qui vous conviendra en saisissant une valeur entre 1 et 16 en réponse à la question du programme.

Pour un port non précédemment configuré, il sera d'abord demandé la fonction désirée (= Mode). Pour un port déjà configuré, sa configuration actuelle sera affichée.

Les fonctions suivantes sont disponibles :

Enter command (P/A/D/E/I/R/?): P

Select port number.

Enter value from 1 to 16: 1

Port is undefined. First enter DCC address

Set DCC address for port 1
Enter value from 0 to 2000: 1

DCC Address set to 1

Select port type: Accessory(A), Servo(S) or Input(I): A

Port 1 set as Accessory port.

Select mode for this accessory

0=Help. Enter value from 0 to 9 (9): 0

1 Single steady, 2 Double steady

3 Single flashing, 4 Double flashing

5 Single One shot, 6 Double One shot

7 Analog PWM, 8 Flickering

9 Random On/Off

Mode 1 : Single steady / Etat stable

Enter value from 0 to 9: 1

Mode set to Single Steady

Enter command for Accessory on A1/P1

M/I/R/T/A/D/N/E/enter/?: M

Mode 2: Double steady / Etat stable double

Select mode for this accessory

0=Help. Enter value from 0 to 9 (1): 2

Set Buddy port. Enter value from 1 to 16: 2

Port 2 set as buddy port

Mode set to Double Steady

Enter command for Accessory on A1/P1

M/I/R/T/A/D/N/E/enter/?: M

Mode 3: Single flashing / Clignotement simple

Select mode for this accessory

0=Help. Enter value from 0 to 9 (2): 3

Mode set to Single Flashing

Enter 'On' time in milliseconds

Enter value from 5 to 30000: **200**

'On' time set to 200 msec.

Enter'Off' time in milliseconds

Enter value from 5 to 30000: 400


'Off' time set to 400 msec.

Légende :

Texte en noir : texte affiché par Mardec : Select port number Texte en bleu : rappel de la valeur saisie : DCC Address set to 1


Texte en rouge gras : ce qui est saisi au clavier : 200

Texte en italique : explications



Avec le **mode 1**, le port "suit" le signal DCC.

Avec le **mode 2**, Le port "suit" le signal DCC et le port jumelé suit en prenant la valeur inverse.



Avec le **mode 3,** Le port alterne en continu entre l'état HAUT et l'état BAS tant que le signal DCC est au niveau haut. Les durées ON/OFF sont réglables séparément entre 5 et 30 000 ms (= 30 secondes). Enter command for Accessory on A1/P1 M/I/R/T/A/D/N/E/enter/?: M

Mode 4: Double flashing / Double clignotement

Select mode for this accessory

0=Help. Enter value from 0 to 9 (3): 4

Set Buddy port. Enter value from 1 to 16: 2

Port 2 set as buddy port Mode set to Double Flashing

Enter 'On' time in milliseconds Enter value from 5 to 30000: **500**


'On' time set to 500 msec.

Enter 'Off' time in milliseconds Enter value from 5 to 30000: 100

'Off' time set to 100 msec.

Le **mode 4** est identique que le mode 3 mais un port jumelé suit en prenant la valeur inverse.

Les temps de marche et d'arrêt sont réglables séparément entre 5 et 30 000 ms (= 30 secondes).



Enter command for Accessory on A1/P1 M/I/R/T/A/D/N/E/enter/?: M

Mode 5 : Single one shot / Un coup unique

Select mode for this accessory

0=Help. Enter value from 0 to 9 (3): 5

Mode set to Single One shot

Enter 'On' time in milliseconds

Enter value from 5 to 30000: **500**

'On' time set to 500 msec.

Select trigger moment Up(U), Down(D) or Both(B): D

Trigger set to type Down-Pulse

Enter command for Accessory on A1/P1 M/I/R/T/A/D/N/E/enter/?: M

Mode 6: Double One Shot / Un double coup

Select mode for this accessory

0=Help. Enter value from 0 to 9 (5): 6

Set Buddy port. Enter value from 1 to 16: 2

Port 2 set as buddy port

Mode set to Double One shot

Port 2 is assigned as buddy port to accessory on A1/P1

Enter 'On' time in milliseconds

Enter value from 5 to 30000: 1000 'On' time set to l000 msec.

Avec le **mode 5**, un port sera activé pour un une durée configurable de 5 à 30 000 ms lorsque le signal DCC passera à l'état HAUT (déclenchement en mode U ou B) ou à l'état BAS (déclenchement en mode D ou B).

Si la même adresse est donnée à un autre port, lorsque le signal DCC repassera à BAS, le deuxième port sera désactivé comme si un signal DCC avait été reçu.

Exemple : un feu simple et un feu cliquotant sont configurés avec la même adresse 12,. Lorsque un ordre d'activation est envoyé à l'adresse 12, les deux feux seront allumés. Une fois la durée de fonctionnement écoulée, le feu clignotant s'éteindra. Cela permet d'activer automatiquement un accessoire pendant une courte durée (max. 30 sec.).

Le **mode 6** est identique au coup unique (Single One Shot). Toutefois, un deuxième "coup unique" sera actionné lorsque le signal DCC repassera au niveau HAUT.

Un port jumelé passera au niveau HAUT une fois le signal DCC repassé au niveau BAS.

Avec cette fonction vous pouvez contrôler des aiguilles à solénoïdes.

Mais, attention ! Un solénoïde ne peut pas être connecté directement sur un port du décodeur car la puissance appelée est trop importante et la tension délivrée trop faible. Vous devez passer dans ce cas par un étage d'amplification. voir un exemple page 11 (port 16).

Pour une aiguille, vous avez besoin de deux étages d'amplification. Un pour chaque bobine.

Les modules MOSFET mentionnés à la page 10 sont adaptés pour cette utilisation.

Enter command for Accessory on A1/P1 M/I/R/T/A/D/N/E/enter/?: M

Mode 7: Analog PWM / Analogique PWM Select mode for this accessory 0=Help. Enter value from 0 to 9 (6): **7** Mode set to Analog PWM value

Set Minimum PWM value for port on A1/P1 Enter value from 0 to 255: **5** Minimum PWM value set to 5

Set Maximum PWM value for port on A1/P1 Enter value from 5 to 255 (255): **200** Maximum PWM value set to 200

Set Rise time (sec) for PWM port Enter value from 0 to 1000: **60**

Rise time set to 60 sec.

Set Fall time (sec) for PWM port Enter value from 0 to 1000: **30** Fall time set to 30 sec.

Enter command for Accessory on A1/P1 M/I/R/T/A/D/N/E/enter/?: M

Mode 8 : Flickering / Scintillement (PWM)

Select mode for this accessory 0=Help. Enter value from 0 to 9 (7): **8** Mode set to Flickering(PWM)

Set Minimum PWM value for port on A1/P1
Enter value from 0 to 255: 2
Minimum PWM value set to 2

Set Maximum PWM value for port on A1/P1 Enter value from 2 to 255 (255): **200** Maximum PWM value set to 200

Enter command for Accessory on Al/Pl M/l/R/T/A/D/N/E/enter/?: M

Mode 9: Random / ON/OFF aléatoire Select mode for this accessory 0=Help. Enter value from 0 to 9 (I): 9

Fixed on/off time? I=No, 2=0N, 3=0FF Enter value from I to 3: 2

Fixed ON time(x0,02 sec)?


Mode set to Random


Enter value from I to 30000: **1000**Fixed ON time set to 20.00 sec.

Set Minimum random time (x0.02 sec)
Enter value from I to 30000: **500**Minimum random time set to I0.00 sec.

Set Maximum random time (x0.02 sec) Enter value from 500 to 30000: **4000** Maximum random time set to 80.00 sec. Mode 7: certains ports d'un Arduino (1, 3, 4 et 9, ou 3 à 10 pour un MEGA), peuvent être utilisés en mode PWM. Il est ainsi possible de définir une largeur d'impulsion de 0 à 100%.

Cette largeur d'impulsion se règle en "écrivant" une valeur de 0 à 255 sur ce port. Par exemple, en connectant une LED et en faisant varier la valeur PWM, la luminosité de cette LED peut varier. Cela permet par exemple de simuler les cycles jour/nuit.





Vous pouvez utiliser les paramètres suivants :

- la valeur maximale de PWM (valeur minimale 255)
- la valeur minimale d PWM (0 valeur maximale)
- le temps de montée (Rise time) (0-1000 sec)
- le temps de chute (Fall time) (0-1000 sec)

Avec trois de ces accessoires, vous pouvez, par exemple, contrôler une bande LED RGB. Rappel : une bande de LEDs a besoin d'un étage d'amplification sous la forme d'un transistor MOSFET.

Le **mode 8 (scintillement)** vous permet de faire scintiller une LED avec une amplitude de luminosité réglable entre un mini et un maxi.

Toutes les 20 msec, une valeur aléatoire est déterminée pour la luminosité.

En faisant scintiller ainsi trois LED de couleurs différentes, vous pouvez simuler un incendie.

Vous pouvez également utiliser ce mode pour, par exemple, simuler un poste de soudure à l'arc.

Ce mode utilisant le PWM, il ne peut être utilisé que sur les ports 1, 3, 4 et 9 (ou 3 à 10 avec un MEGA).

Le **mode 9** permet d'allumer et d'éteindre de façon aléatoire un accessoire connecté (par exemple, une LED), tant que le signal DCC est au niveau HAUT. La durée pour chaque période ON/OFF sera aléatoire mais vous pouvez fixer des durées minimales et maximales entre 20 msec. et 600 secondes, par incréments de 20 msec.

Il est possible de choisir des durées ON/OFF fixes ou aléatoires. Si la durée ON est définie, la durée OFF sera aléatoire. Si la durée OFF est définie, la durée ON sera aléatoire.

Cette fonction aléatoire peut être utilisée, par exemple, pour allumer et éteindre l'éclairage intérieur des maisons ou les lampadaires des rues sur un réseau. Avec des durées ON/OFF très courtes, il est aussi possible de simuler par exemple le cliquotement d'une lampe.

Les commandes destinées aux accessoires

Commande <?> (Aide)

La commande < ?> affiche une aide sur les différentes commandes possibles pour les servomoteurs.

Commande <M> (Mode)

Avec la commande <M>, vous pouvez choisir une autre fonction pour le port sélectionné. Ce faisant, les paramètres spécifiques de la nouvelle fonction sont demandés. Ook vous pouvez ajuster les paramètres du port ou, dans le cas d'une double fonction, changer le port de l'ami en choisissant la même fonction.

```
Enter command for Accessory on A22/P2
M/I/R/T/A/D/N/enter/?: ?

I Invert port
T Test port
M Modify mode
A DCC-Address
D Display all
N admin. Note
R Reset port
Enter/X Update Port
```

Commande <R> (Reset / Réinitialisation)

La commande R vous permet de réinitialiser la porte. Ensuite, le port peut être reconfiguré.

Commande <D> (Documentation)

La commande D donne un aperçu de tous les paramètres

Commande <A> (Adresse)

Avec la commande <A>, vous pouvez modifier l'adresse DCC du port.

```
Enter command for Accessory on A1/P1
M/I/R/T/A/D/N/enter/?: r

Do you want to reset port 1? Y/N [N]: y
Port 1 is now reset

Port settings are saved!

Enter command (P/A/D/E/I/R/?):
```

Commande <N> (Numéro / Note)

La commande <N> vous permet d'assigner sur 4 caractères un code (ou repère administratif) à chaque accesoire. Cette assignation qui n'a aucune signification technique n'est nullement obligatoire, elle n'aura donc aucune influence sur le paramétrage.

Commande <T> (Test)

La commande <T> fonctionne de façon identique pour tous les accessoires.

A chaque fois que vous saisissez la lettre <T>, le signal DCC simulé est inversé, passant alternativement de 0 à 1, ce qui permet de tester le fonctionnement de l'accessoire connecté.

En saisissant <Entrée> il sera mis fin au test et le menu des accessoires s'affichera de nouveau.

La commande <E> peut également être utilisée pour sortir directement du mode configuration.

```
Enter command (P/A/D/E/I/R/?): p

Select port number.
Enter value from 1 to 16: 3

DCC 56, Acc.type 3 (S. Flashing), , Inverted, Time(ms) 200/500

Enter command for Accessory on A56/P3

M/I/R/T/A/D/N/E/enter/?: t

Press 'E' or 'Enter' to stop testing or 'T' for on/off

DCC value: 1

DCC value: 0

DCC value: 1

Enter command for Accessory on A56/P3

M/I/R/T/A/D/N/E/enter/?:
```

Commande < Entrée > ou < X >

La frappe de la touche <Entrée> ou de la touche <X> permet d'enregistrer les paramètres du port et de revenir aux commandes générales. Un autre port pourra alors être sélectionné.

Commande <E> (Exit / Sortie)

Avec la commande <E>, les modifications de paramètres des ports sont enregistrés et vous sortez directement du mode configuration.

Il n'est pas nécessaire alors de terminer préalablement la configuration du port avec <Entrée> ou <X>.

Commande <I> (Inversion)

Avec la commande <I>, vous pouvez inverser la sortie d'un port. Cela signifie que si un port doit être normalement HAUT, il sera maintenant BAS et vice versa. Le tableau suivant montre le résultat de l'inversion en fonction de la fonction (mode) du port :

Mod	de 1	Single Steady	
	DCC	Port	
Not	L	L	
Inv	Н	н	
lmi	L	н	
Inv.	Н	L	

Mode 3		Single Flashing	3
	DCC	Port on	Port off
Not	L	L	L
Inv	Н	H: on time	L: off time
lmu	L	L: off time	H: on time
lnv.	Н	Н	Н

Mode 5		Single One Sho		
	DCC	Port (U) Port (D)		Port (B)
Not	L>H	H pulse	L	H pulse
Inv	H>L	L	H pulse	H pulse
lavi	L>H	L pulse H pulse		L pulse
Inv.	H > L	Н	L pulse	L pulse

Mode 7		Analog PWN	Λ
DCC		Port	
Not	L>H	rising	
Inv	H>L	falling	
lmu	L>H	falling	
lnv.	H>L	rising	

Mode 9		Random on/o		
	DCC	Fixed On Fixed off		No Fixed
Not	L	L	L	L
Inv	Н	Fix: H/Ra: L	Fix: L/Ra: H	Ra. H-L
	L	Н	Н	Н
Inv.	Н	FFix: L/Ra:	Fix: H/Ra: L	Ra H-L

	Frog port		
	Angle	1-Relay	
Not	Low	L	
Inv	High	Н	
Inv.	Low	Н	
	High	L	

H = HIGHT = Niveau HAUT = 5 Volt

Мо	de 2	Double Ste	ady
DCC		Port	Buddy
Not low	L	L	Н
Not Inv	Н	Н	L
Inv.	L	Н	L
	Н	L	Н

Mode 4		Double Flashing			
	DCC	Port on	Port off	Buddy on	Buddy off
Netles	L	L	L	L	L
Not Inv	Н	H: on time	L: off time	L: off time	H: on time
l	L	L: off time	H: on time	H: on time	L: off time
lnv.	Н	Н	Н	Н	Н

Mode 6		Double One Shot	
	DCC	Port	Buddy
Not Inv	L > H	H pulse	L
	H > L	L	H pulse
Inv.	L > H	L pulse	H pulse
	H > L	H pulse	L pulse

	Mode 8		Flickering PWM	
		DCC	Port	
	Not Inv	L	L	
	Not Inv	Н	flickering	
	lmu	L	flickering	
"	lnv.	Н	Н	

	Servo	
	DCC	Angle
Not Inv	L	Low
	Н	High
Inv.	L	High
	Н	Low

	Frog port	
	Servo	2-Relay
Not Inv	Rotates	Н
	Stopped	L
	Rotates	L
lnv.	Stopped	Н

L = LOW = Niveau BAS = 0 Volt

Glossaire

Analog PWM = Mode analogique PWM Buddy =Port jumelé Double Flashing =Double clignotement Double One Shot = Un double coup Double Steady = Etat stable double

Falling =Descente

Fix := Fixé

Fixed Off =Durée OFF paramétrée Fixed On = Durée ON paramétrée Flickering = Clignotement / scintillement Flickering PWM = Scintillement PWM Frog Port =Port pour cœur d'aiguille Hight = Haut / Niveau HAUT

Inv. =Inversé

Low =Bas / Niveau BAS

No Fixed = Non paramétré

Not Inv. = Non Inversé

off time = Durée OFF

on time =Durée ON

Pulse = Impulsion

Ra = Aléatoire (random)

Random on/off =Aléatoire ON/OFF

Random = Aléatoire

Relay = Relais

Rising = Montée

Rotates = En rotation

Servo = Servomoteur

Single Flashing = Clignotement simple Single One Shot = Un coup unique

Single Steady = Etat stable simple

Stopped = Arrêté

Divers

Démarrage

A la mise sous tension, la LED d'état clignote brièvement trois fois signifiant le début du processus de démarrage. Le décodeur redémarrera automatiquement lorsque vous passez du mode exploitation au mode configuration. A partir de la version 3.0 du programme MARDEC, le décodeur ne redémarre plus lors du passage du mode configuration au mode exploitation.

Installation et réglage des servomoteurs

Pour mettre en place et configurer un servomoteur, procédez comme suit :

- Connectez le servomoteur au décodeur et positionnez le à 90 degrés avec la commande <9> ;
- Installez maintenant le servomoteur à son emplacement sous le réseau et réglez la timonerie de telle sorte que les lames mobiles de l'aiguille soient positionnées à mi-course de leur zone de déplacement ;
- Utilisez la commande <C> pour positionner le servomoteur en butée ;
- Utilisez les commandes <+> et <-> pour corriger la position de cette butée ;
- Utilisez à nouveau la commande <C> pour passer à l'autre butée ;
- Utilisez à nouveau les commandes <+> et <-> pour corriger la position de cette butée ;
- Concernant la polarisation du cœur d'aiguille, vérifiez la concordance de polarisation entre la pointe d'aiguille et les rails. S'il y a discordance, inversez les connexions du relais gérant la polarité de la pointe de cœur ;
- Vérifiez que le sens du mouvement de l'aiguille correspond à ce qui est indiqué par la centrale ou le programme. Si la position indiquée est inversée, alors inversez le servomoteur ;
- Terminez avec la touche < Entrée > pour enregistrer les paramètres.

Arrêt et sortie du programme Putty

Le programme Putty peut être fermé à tout moment en utilisant donc la combinaison classique <Alt-F4> ou en cliquant sur la croix habituelle en haut à droite de la fenêtre.

Assurez-vous que vous êtes dans le mode exploitation avant de quitter Putty afin que les dernières modifications éventuellement apportées à un port soient bien enregistrées.

Fichier de log

Toutes les actions effectuées lors d'une opération de configuration sont enregistrées dans un fichier dont l'emplacement et le nom sont **Mes documents/Mardec/MARDEC_<date>_<time>.log, en sachant que <date>_<time> correspond à la date et l'heure de sortie du mode configuration.**

Documentation personnelle

Une fois la configuration terminée, il est recommandé de garder une copie de tous les paramètres dans un document. A cet effet, vous pouvez effectuer des copies écran des différents paramètres que vous sauvegarderez ou imprimerez.

Arduino Nano, Arduino Pro Mini et Arduino Mega2560

Vous pouvez utiliser un Arduino Nano ou un Arduino Pro Mini de la même manière qu'un UNO. Mais, bien sûr, vous ne pourrez pas utiliser la carte fille (shield) DCC/Power Shield.

Pour télécharger MARDEC sur un Nano, vous devez utiliser l'IDE Arduino. Mais, comme le bootloader par défaut est trop volumineux, laissant ainsi trop peu de mémoire disponible pour le programme Mardec. Vous devez dans ce cas remplacer le bootloader. Téléchargez et consultez le document « réparer le bootloader » sur www.arcomora.com/download/

Une fois ceci fait, vous pourrez utiliser l'EDI Arduino pour télécharger le fichier .INO.

Pour télécharger MARDEC sur un Mega2560, utilisez l'outil 'Upload program to Arduino' dans le menu Démarrer de Windows. Vous pouvez utiliser sans aucune modification la carte fille (shield) DCC/Power Shield avec le Mega2560.

Avec le Mega2560, les ports 11 à 16 de la carte fille (shield) DCC/Power Shield sont connectés aux broches 54 à 59 du Mega2560. Cependant, MARDEC contrôlera les broches 54 à 59 du Mega2560 comme s'il s'agissait des ports 11 à 16. Vous pouvez donc utiliser les borniers à vis de 11 à 16 comme s'il s'agissait d'un UNO.

Configuration à partir du deuxième décodeur

Après l'installation du logiciel, lors du premier lancement du programme de configuration MARDEC, le programme destiné à l'Arduino sera automatiquement téléversé dans celui-ci, et par défaut comme si c'était un Arduino UNO.

Pour le deuxième décodeur (et pour les suivants), la procédure est différente puisqu'il n'y a plus d'installation. Donc, pour configurer les décodeurs suivants, utilisez le raccourci "Upload".

Ce raccourci doit également être utilisé si vous utilisez un Mega2560 puisque l'installation par défaut suppose un téléversement vers un UNO.

Vous le trouverez dans le dans le dossier ArCoMoRa du menu Démarrer de Windows, dossier dans lequel figure également un manuel.


Modifier le port COM

Il peut arriver qu'un port COM de Windows soit modifié lors de la connexion d'un Arduino. Avec l'outil 'Change COM port' vous pourrez facilement ajuster ce paramètre de port COM. Vous le trouverez également dans le menu Démarrer de Windows.

Configuration de Putty

Vous pouvez régler l'affichage de Putty comme suit :

- Cliquez sur le raccourci Configure Putty.
 Vous le trouverez dans le dossier ArCoMoRa du menu Démarrer de Windows dans le dossier ArCoMoRa.
 - L'écran ci-contre apparaitra :
- 2. Cliquez sur MARDEC puis sur le bouton Load.
- 3. Dans la fenêtre Session ➤ Logging, vous pouvez modifier les options de log. Attention : si vous changez le nom du fichier, les données des cessions de configuration ne pourront plus être sauvegardées!
- Dans la fenêtre Windows ➤ Appearance / Behavior / Colors, vous pouvez modifier l'apparence de Putty.
- 5. Si nécessaire, vous pourrez également modifier ici le port COM.
- 6. Ne changez rien aux autres paramètres!
- 7. Sélectionnez Session et cliquez sur **Save** pour enregistrer les nouveaux paramètres.
- 8. Cliquez sur Open pour démarrer Putty.



Vous pouvez également changer facilement le port COM d'un Arduino à l'aide du programme « Change port COM ». Vous le trouverez dans le dossier ArCoMoRa du menu Démarrer de Windows.

Utilisation des modules relais


Si vous utilisez des modules relais avec optocoupleur comme mentionné page 8, il peut être important de savoir que ceux-ci sont actifs au niveau BAS.

Cela signifie que le relais est excité lorsque la tension sur le port du décodeur est de 0 volt.

Il y a un cavalier standard sur les ports Vcc et JDVcc.


Concernant ce cavalier, vous avez deux options :

1) Laisser le cavalier en place et connecter les broches Vcc/JDVcc à une alimentation externe :



2) Retirer le cavalier et :

- connecter la broche Vcc à une sortie 5 V du décodeur
- et raccorder la broche JDVcc à une alimentation extérieure de 5 V :




Dans cette image, vous voyez également que le relais est excité lorsque le port de sortie du décodeur est BAS.

En aucun cas, dans cette configuration, il ne faut remettre en place le cavalier car cela reviendrait à connecter directement les broches Vcc / JDVcc au décodeur.

Dans cette hypothèse, la demande de courant lorsque la bobine du relais sera excitée passera directement par le décodeur et ce n'est pas prudent.

Exemples de configurations

Connexion d'une aiguille à deux solénoïdes à l'aide de deux transistors MOSFETS



```
Enter command (P/A/D/E/I/R/?): P

Select port number.
Enter value from 1 to 16: 4
Port is undefined. First enter DCC address

Set DCC address for port 4
Enter value from 0 to 2000: 4
DCC Address set to 4


Select port type: Accessory(A), Servo(S) or Input(I): A

Port 4 set as Accessory port.

Select mode for this accessory
0=Help. Enter value from 0 to 9: 6
Mode set to Double One shot


Port 5 is assigned as buddy port to accessory on A4/P4
Enter 'On' time in milliseconds
Enter value from 5 to 30000: 250
'On' time set to 250 msec.

Enter command for Accessory on A4/P4
L/H/R/F/I/M/T/A/D/N/enter/?:
Port settings are saved!
```



```
Port 1: DCC 12, Acc.type 7 (PWM), , Not Inv., PWM 5/150, Time R/F(sec) 800/800 Port 2: not used Port 3: DCC 12, Acc.type 7 (PWM), , Not Inv., PWM 5/150, Time R/F(sec) 800/800 Port 4: DCC 12, Acc.type 7 (PWM), , Not Inv., PWM 5/150, Time R/F(sec) 800/800 Port 5: not used
```

Connexion d'un servomoteur et d'un double relais à une aiguille



```
Enter command (P/A/D/E/I/R/?): p

Select port number.
Enter value from 1 to 16: 1

DCC 1, Servo Sb1, Angles 55/127, Not Inv., Speed 75, Frog port no, Bounce (L/H): 31/42

Angle set to HIGH: 127

Enter command for Servo on A1/P1
+/-/9/C/F/I/B/S/T/R/A/D/N/enter/?: F


How many relays? Enter value from 0 to 2: 2

Set Frog port. Enter value from 1 to 16: 15

Port 15 set as first frog port


Set second Frog port. Enter value from 1 to 16: 16

Port 16 set as second frog port
```



Railway crossing controlled by DCC (single steady on port 10) or manual with two toggle switches.

```
Port 1: DCC 1, Servo Sb1, Angles 55/127, Not Inv., Speed 75, Frog port no, Bounce (L/H): 31/42
Port 2: DCC 1, Servo Sb2, Angles 53/131, Not Inv., Speed 75, Frog port no, Bounce (L/H): 42/31
Port 3: not configured
Port 4: DCC 4, Acc.type 4 (D. Flashing), Fl1, Not Inv., Buddy 5, Time(ms) 300/300
Port 5: Buddy for port 4
Port 6: DCC 4, Input down, Trigger: D, Second addr/delay: 1/3.0 sec, Third addr/delay: none
Port 7: DCC 1, Input up, Trigger: U, Second addr/delay: 4/7.0 sec, Third addr/delay: none
Port 8: DCC 4, Acc.type 4 (D. Flashing), Fl2, Not Inv., Buddy 9, Time(ms) 300/300
Port 9: Buddy for port 8
Port 10: DCC 2, Acc.type 1 (S. Steady), , Not Inv.
Port 11: not configured
Port 12: not configured
```



Passage à niveau contrôlé manuellement avec 2 boutons. DCC non nécessaire

```
Port 1: DCC 1, Servo Sb1, Angles 55/127, Not Inv., Speed 75, Frog port no, Bounce (L/H): 31/42
Port 2: DCC 1, Servo Sb2, Angles 53/131, Not Inv., Speed 75, Frog port no, Bounce (L/H): 42/31
Port 3: not configured
Port 4: DCC 4, Acc.type 4 (D. Flashing), Fl1, Not Inv., Buddy 5, Time(ms) 300/300
Port 5: Buddy for port 4
Port 6: DCC 4, Input down, Trigger: D, Second addr/delay: 1/3.0 sec, Third addr/delay: none
Port 7: DCC 1, Input up, Trigger: D, Second addr/delay: 4/7.0 sec, Third addr/delay: none
Port 8: DCC 4, Acc.type 4 (D. Flashing), Fl2, Not Inv., Buddy 9, Time(ms) 300/300
Port 9: Buddy for port 8
Port 10: not configured
Port 11: not configured
```

Notes de mise à jour, version 6

Nouveautés:

- « Rebond » des servomoteurs en fin de course. Les servomoteurs peuvent « rebondir » jusqu'à 4 fois avec des angles de 1 à 9 degrés. Les rebonds peuvent être différents pour chaque fin de course (haute et basse).
- L'option de test pour les accessoires a été modifiée. Au lieu d'activer l'accessoire pour une durée déterminée, le bouton T est utilisé pour successivement mettre en route ou stopper l'accessoire. Cela permet de simuler le signal DCC.
- Vous pouvez maintenant choisir les numéros de port pour les ports jumelés (buddy) ainsi que ceux utilisés pour la polarisation des cœurs d'aiguille.
- La structure du menu pour changer d'accessoire est simplifiée. Ajout de la commande <E> qui est une combinaison de la commande <Entrée> (=sauvegarder) et de la commande générale <E> (=début du mode exploitation / sortie du mode configuration).
- Le coup unique (Single one shot) peut maintenant être activé par une impulsion de niveau BAS et/ou une impulsion de niveau HAUT.
- Les deux précédents modes aléatoires ont été fusionnés en un seul avec des plages de marche/arrêt étendues de 20ms. à 600 sec.
- Il est également maintenant possible de définir une durée d'activation ou de désactivation fixe.
- Les ports définis comme entrée peuvent maintenant bénéficier de l'option « état inversé ».
- Il est maintenant possible de réinitialiser individuellement chaque port avec la commande <R>. Il n'est donc plus nécessaire d'affecter l'adresse 0 à ce port pour faire ce reset individuel.
- Le passage au mode configuration peut maintenant se faire aussi avec la commande <P>.
- Nouvelle fonctionnalité : « Quick-Config » (configuration expresse). Cette fonctionnalité permet de modifier rapidement un port.
 - Activé par la commande <P>, le mode configuration démarre et le numéro de port concerné est immédiatement demandé.
 - Une fois les modifications faites, vous pouvez directement revenir au au mode exploitation avec la commande <E>, les changements seront alors automatiquement sauvegardés.

Amélioration:

• Vous pouvez désormais utiliser les port 12 à 16 pour les servomoteurs.

Attention:

 Comme la structure des données pour mémoriser la configuration du décodeur dans l'EEPROM a été modifiée, MARDEC doit être reconfiguré complètement après une mise entre les versions 4.0 et 6.0